

A felújítás során a régi, elavult nyílászárók kicserélésre kerültek korszerű, energiatakarékos homlokzati nyílászárókra. Utólagos hőszigetelést kapott az épület külső homlokzati határoló felülete. Elvégezték a felújításhoz szükséges kiegészítő munkákat, mint bontások, eresz, villámvédelem. A leromlott állapotú gyermekmosdók teljesen megújultak (megvalósult a vízgépészeti vezetékek, szaniter berendezések cseréje, meglévő padlóburkolat cseréje, meglévő falburkolat cseréje, üzemi víz elleni szigetelés készítése, oldalfal és mennyezet festése, belső nyílászárók cseréje, kiegészítők kerültek felszerelésre). Az egészségügyi szoba zuhanyzó összefolyója kicserélésre került. Padlóburkolat készült a folyosón és a gazdasági bejárat előtti területen. Burkolásra került a folyosó falfelülete 1,2 m magasságig. Megtisztították a műkő lépcső taposó felületét. Kicserélésre kerültek a foglalkoztatók és a gyermek öltözők bejáratú ajtólapjai, kicserélésre került két darab beltéri fém kétszárnyú ajtó, műanyag nyílászáróra. Felújításra kerültek a vizesblokkok és a folyosó elektromos szerelvényei (kapcsolók, lámpák).

A beruházás megvalósításával jelentősen csökkent az épület fűtési költsége, továbbá javult az épületben tartózkodó gyermekek és pedagógusok hőérzete.

A fejlesztéssel komfortosabbá, higiénikusabbá váltak a gyerekek számára a vizesblokkok, kicserélésre kerültek a folyosón a balesetveszélyes fém beltéri kétszárnyú ajtók, a folyosó falának mosható burkolattal történő ellátása javítja a tisztasági körülményeket és a beruházás fenntarthatósági idejét is.







